

PIANO DI MONITORAGGIO EX DISCARICA FOSSE TOMASI

ELENCO PIEZOMETRI FALDA SUPERFICIALE, PROFONDA, PERCOLATO E ALTRI CONTROLLI

N°	Comparto	N°	Descrizione	Sigla	Profondità piezometro dal p.c.	Quota statica falda dal p.c.	Dettagli
1	FALDA PROFONDA	1	Piezometro falda profonda (a monte)	P1	28	15,67	Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
2		2	Piezometro falda profonda	P2	30	19,19	Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave con centralina E.E. esterna a fianco
3		3	Piezometro falda profonda (<u>in proprietà privata</u>)	P6			Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
4		4	Piezometro falda profonda	S1	28	18,67	Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
5		5	Piezometro falda profonda	S3	28	19,29	Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
6		6	Piezometro falda profonda	S4	38,3		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
7		7	Piezometro falda profonda	S5	31	18,09	Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
8		8	Piezometro falda profonda	P3-1	25		Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
9		9	Piezometro falda profonda (a monte)	Pp4	25		Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
10		10	Piezometro da realizzare nel 2017	P7			Pozzetto con chiusino in ferro senza chiave
11	FALDA SUPERFICIALE	1	Piezometro falda superficiale (a monte)	Ps1	8		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
12		2	Piezometro falda superficiale (a monte)	Ps2	8		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
13		3	Piezometro falda superficiale (a monte)	Ps3	10		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
14		4	Piezometro falda superficiale	Ps5	8		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
15		5	Piezometro falda superficiale	Ps6	10		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
16		6	Piezometro falda superficiale	Ps7			Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
17		7	Piezometro falda superficiale (a monte)	Ps8			Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
18		8	Piezometro falda superficiale	Ps9	10		Pozzetto con chiusino in cemento senza chiave
19	PERCOLATO	1	Piezometro qualità percolato	PC1			Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
20		2	Piezometro qualità percolato	Pi1	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
21		3	Piezometro qualità percolato	Pi2	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
22		4	Piezometro qualità percolato	Pi3	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
23		5	Piezometro qualità percolato	Pi4	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
24		6	Piezometro qualità percolato	Pi5	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
25		7	Piezometro qualità percolato	Pi6	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
26		8	Piezometro qualità percolato	Pi7	8/10		Pozzetto di cemento esterno diametro 60 cm (h = c.a. 1 mt dal p.c.) con chiave
27			Laghetto	A1			Asta idrometrica